



معرفی برخی از مهم‌ترین چالش‌های تشکیل فیلم لاتکسی پلیمری

رضا شیری، سمية قاسمی راد*

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی پلیمر

چکیده ...

Iran Polymer Technology;
Research and Development

فصلنامه علمی - ترویجی
سال سوم، شماره ۳، شماره پیاپی ۱۱
Vol. 3, No. 3 Issue No. 11
Quarterly
Autumn 2018, ۱۵ صفحه ۷۳-۱

واژه‌های کلیدی:

لاتکس پلیمری
تشکیل فیلم
ماده فعال سطحی
ریزساختار سطح

لاتکس، پراکنه کلوئیدی ذرات پایدارشده به کمک ماده فعال سطحی در آب است. فیلم‌های لاتکسی در اثر وجود چهار نوع تشکیل عمدۀ هیدرودینامیکی، موئینگی کشسان، موئینگی و جمع‌شدگی پس از طی سه مرحله تغییظ، هجوم هوا و تغییر شکل موئینگی تشکیل می‌شوند. در تشکیل فیلم از لاتکس پلیمری، سرعت تبخیر بستر تأثیر چشمگیری بر یکپارچگی و مشخصات نهایی فیلم دارد؛ به طوری که با افزایش سرعت تبخیر بستر، یکپارچگی فیلم نهایی کاهش می‌یابد. در این سامانه‌ها، ماده فعال سطحی با وجود تأثیر مثبت بر پایداری ذرات کلوئیدی و جلوگیری از تجمع خود به خودی آن‌ها، ضخامت فیلم را در لبه‌ها افزایش می‌دهد. چالش دیگر در تشکیل فیلم‌های لاتکسی اندازه و شکل هندسی فیلم است؛ به طوری که سرعت خشک شدن در هندسه دایره‌ای از لبه دایره به سمت مرکز در نقاط مختلف واقع بر محیط، یکسان و در هندسه مستطیلی در راستای دو ضلع، متفاوت است. چالش دیگر تشکیل فیلم لاتکسی، ایجاد طرح‌های همرفتی سطحی در اثر مصرف گرمای نهان حین تبخیر بستر در فصل مشترک مایع - هوا و ایجاد اختلاف دما یا غلظت از کف به سطح است.

*پست الکترونیکی مسئول مکاتبات:
ghasemirad@modares.ac.ir

۱ مقدمه

لاتکس، پراکنه کلوفنیدی ذرات پلیمری با قطر چند صد نانومتر در آب است که در صورت پایداری، با وجود حرکات براونی (Brownian Motion) در اثر عدم تعادل نیرو بین ذرات کلوفنیدی و مولکولهای حلال محیط، در درازمدت تنشین نمی‌شود [۱]. مصرف لاتکس در سراسر جهان به طور چشمگیری افزایش یافته است. تولید لاتکس در سال ۱۹۹۵، ۶ میلیون تن بوده و امروزه به ۲۵ میلیون تن در سال رسیده است [۲]. لاتکس را می‌توان از طریق پلیمری شدن امولسیونی طیف وسیعی از مونومرهای مانند اکریلات (متیل متاکریلات، بوتیل اکریلات، اتیل هگزیل اکریلات)، استایرن، وینیل استات، بوتادیان و همچنین کوپلیمرها تهیه کرد. بهره‌گیری از سامانه‌های پایه آبی به دلیل رفع مشکل اشتغال‌پذیری و سمیت ناشی از حللهای فرار آلی از یک سو و کاهش هزینه از سوی دیگر، توجه محققان و صنعتگران را به خود جلب کرده است. لاتکس‌ها در زمینه‌های متنوع همچون داروسازی، رنگ، پوشش، جوهرچاپ، درزگیر و افزودنی ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند [۳]. به علاوه، به دلیل گرانروی کم پراکنه‌های لاتکسی، می‌توان از مقدار بیشتری جامد استفاده کرد. این امر به کاهش زمان فرایند پوشش دهی زیرآیند می‌نجامد. این ذرات معمولاً حدود ۵۰ درصد از وزن پراکنه را تشکیل می‌دهند [۴]. به منظور بهبود خواص این پوشش‌ها، عموماً از دو پلیمر با دمای انتقال شیشه‌ای (T_g ، Glass Transition)، پایین و بالا استفاده می‌شود که جزء دارای T_g پایین مسئولیت جلوگیری از رشد ترک و اتلاف انرژی ضربه به صورت گرما و جزء دارای T_g بالا مسئولیت حفظ خواص مکانیکی فیلم را بر عهده دارد [۵]. به منظور تشکیل فیلم یکپارچه لاتکسی کنترل عواملی همچون پایداری، قابلیت تغییر شکل، مدول و قابلیت ائتلاف ذرات ضروری است [۶]. در غیر این صورت، احتمال ایجاد شکست‌هایی نظری تر خودگی، خرد شدن و چروکیدگی در سطح وجود دارد. با طراحی مناسب اجزا و شرایط خشک شدن این سامانه‌ها می‌توان از مزایای متعدد آن‌ها بهره برد. در این مقاله، برخی از چالش‌های تشکیل فیلم سامانه‌های لاتکسی پلیمری معرفی می‌شود. به دلیل اهمیت پایداری کلوفنید پیش از استفاده، ابتدا نظریه DLVO (Derjaguin – Landau – Verwey – Overbeek Theory)

و سپس مراحل خشک شدن لاتکس تبیین شده، در ادامه به عواملی نظیر توزیع ماده فعال سطحی، هندسه خشک شدن، چین خوردگی و ریزساختار سطح فیلم پرداخته می‌شود.

۲ پایداری سامانه کلوفنیدی طبق نظریه DLVO کلاسیک و اصلاح شده

پایداری پراکنه کلوفنیدی اولین بار توسط شولتز (Schultz) و هاردی (Hardy) مطالعه شد [۴]. پایداری کلوفنیدی را می‌توان با بررسی انرژی برهم‌کنش جاذبه واندروالسی و دافعه الکترواستاتیک بین دو ذره منفک تعیین کرد. ابرهای الکترونی اتم‌ها و مولکولهای ذره کلوفنیدی به علت اثرات کوانتمی، نوسان می‌کنند. عدم تقارن بار الکتریکی حتی در اتم‌ها و مولکولهای غیر قطبی خشی در اثر نوسان لحظه‌ای به تولید دو قطبی می‌نجامد. دو قطبی الکتریکی منجر به ایجاد میدان الکتریکی و تأثیر بر مولکولهای مجاور از طریق تغییر توزیع الکترون و ایجاد قطبیت در آن‌ها می‌شود. قدرت دوقطبی به قطبش پذیری الکترون‌ها وابسته است. جاذبه واندروالسی میان دو مولکول، کوچک اما بین دو جسم ماکروسکوپی قابل توجه است. جاذبه واندروالسی بین دو کره هماندازه با شعاع R و فاصله دو مرکز r طبق رابطه ۱ بدست می‌آید:

$$U_{vdw} = -\frac{AR}{12(r-2R)} \quad (1)$$

A ثابت همکر (Hamaker) است که از رابطه C_{vdw} به دست می‌آید. $A = \pi^2 C_{vdw} \rho_1 \rho_2$ واندروالس وابسته به ثابت دی الکتریک و ρ_i چگالی مولکولی جزء i است. مقدار دافعه الکترواستاتیک به بار یا پتانسیل روی سطح ذره و بستر بستگی دارد. اثر مقابله انرژی برهم‌کنش الکترواستاتیک بین دو ذره با استفاده از رابطه ۲ تعیین می‌شود:

$$U_{elec} = 2\pi\epsilon_0 R\psi^2 \exp(-\kappa(r-2R)) \quad (2)$$


که ϵ_0 ، ϵ ، K به ترتیب نفوذپذیری محیط و خلا، پتانسیل سطح ذرات و وارون طول دبای هستند. طول دبای معیاری از محدوده فواصلی است که بارهای الکترواستاتیک در آن قابل توجهند. این مشخصه، تابعی

سپری شدن زمان طولانی می‌شود. نظریه اصلاح شده DLVO، نیروهای ساختاری را نیز در نظر گرفته است [۷]. به طوری که برای سطوح آب دوست و آب‌گریز به ترتیب نیروهای دافعه آب دوستی و نیروهای جاذبه آب‌گریز لحاظ شده است [۸].

۳ نحوه تشکیل فیلم لاتکسی

به منظور شرح نحوه تشکیل فیلم لاتکسی، مراحل اصلی خشک شدن و تنش‌های مؤثر در این فرایند مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مراحل شامل تغییظ، هجوم هوا، تغییر شکل موئینگی و نفوذ بینابینی است (شکل ۲) [۶].


در مرحله اول، آب توده تبخیر شده، لاتکس به صورت ذرات کاملاً فشرده در آب تغییر می‌یابد. کاهش کسر حجمی آب، φ_w ، معادل با افزایش کسر حجمی هوا، φ_a است (شکل ۳) [۶]. در این حالت، با تبخیر بیشتر آب، هوا به فیلم نسبتاً یکپارچه هجوم آورده، منجر به ایجاد شکاف‌هایی در فیلم می‌شود (شکل ۲). هجوم هوا سبب افزایش فشار و تغییر شکل تدریجی ذرات به صورت چند وجهی می‌شود. این تغییر شکل، به نرمی ذرات وابسته است به طوری که با افزایش نرمی ذرات، تغییر شکل سریع‌تر و بیشتر خواهد بود. ذرات نرم با گذشت زمان تدریجاً تغییر شکل یافته، تنش موئینگی را آزاد می‌کنند (شکل ۳ الف). اما ذرات سخت در مقیاس زمانی آزمون قادر به تغییر شکل چندان نبوده، پلهای موئینگی با تبخیر از بین می‌روند (شکل ۳ ب). به عبارت دیگر، چنانچه T_g پلیمر در حضور آب کمتر از دمای اتاناق و بیشتر از حداقل دمای تشکیل فیلم (Film Formation Temperature) باشد، ذرات تغییر شکل داده، سلول‌های چندوجهی ایجاد می‌کنند [۹]. اما فیلم




شکل ۱ پتانسیل برهم‌کنش کلی حاصل از جمع پتانسیل‌های دافعه الکترواستاتیک و جاذبه واندروالسی. بیشینه پتانسیل کلی معیاری از پایداری کلوبید است [۴].

از غلظت الکتروولیت است، زیرا یون‌های باردار مانع از اشرات الکترواستاتیک و موجب کاهش دافعه بین دو ذره باردار می‌شوند.

مفهوم نظریه کلاسیک DLVO جمع‌پذیری پتانسیل‌های برهم‌کنش سامانه به صورت حاصل جمع جاذبه واندروالسی و دافعه الکترواستاتیک است (شکل ۱). در فواصل کم، پتانسیل واگرای واندروالس حاکم بوده اما به دلیل عملکرد دافعه الکترواستاتیک در بُرد بلندتر نسبت به جاذبه واندروالسی، اثر آن بر کل پتانسیل مشهود است. در صورتی که مقدار بیشینه پتانسیل بیشتر از انرژی حرارتی سامانه باشد، پراکنه به طور سیتیکی پایدار است. اضافه کردن الکتروولیت منجر به کاهش دافعه الکترواستاتیک و افزایش جاذبه واندروالسی می‌شود. بنابراین، افزودن نمک به پراکنه کلوبیدی منجر به تجمع ذرات و ناپایداری سامانه با



شکل ۲ مراحل اصلی تشکیل فیلم لاتکسی ذرات قابل تغییر شکل، اصلاح شده با استفاده از مراجع [۶ و ۹].



شکل ۳ تخمین کسر حجمی آب، ϕ_w ، کسر حجمی هوا، ϕ_a ، و کسر حجمی پلیمر، ϕ_p ، برای (الف) ذرات نرم و (ب) ذرات سخت [۶].

هیدرودینامیکی ناشی از جریان آب بوده، باعث انتقال ذرات به لبه می‌شود. در تنش مؤینگی کشسان، ناحیه مرکزی سیال تمایل به کمینه‌سازی انرژی خود داشته، به یکپارچگی ذرات در لبه خارجی فیلم می‌انجامد. این فرایند سبب چروکیدگی (Wrinkling) سطح فیلم می‌شود. مقدار این تنش را می‌توان از رابطه ۴ به دست آورد:

$$\sigma_{ec} = \frac{\gamma \cos \theta}{d} \quad (4)$$


که در آن γ ، θ و d به ترتیب کشش سطحی مایع، زاویه بین قطره و زیرآیند و ضخامت لایه بالایی است. تنش جمع شدگی (Shrinkage) (شکل ۴ پ) و تنش مؤینگی (Capillary) (شکل ۴ ت) در آخرین مرحله خشک شدن غالب می‌شوند. در تنش مؤینگی، پل

حاصل از نظر مکانیکی ضعیف بوده، استحکام مکانیکی با گذشت زمان یا عملیات حرارتی و نفوذ پلیمرها در فصل مشترک ذرات مجاور افزایش می‌یابد.


این مراحل تحت تأثیر چهار نوع تنش اصلی رخ می‌دهد. تنش هیدرودینامیکی (Hydrodynamic) (شکل ۴ الف) و تنش مؤینگی کشسان (Elasto-capillary) (شکل ۴ ب) که در آغاز فرایند خشک شدن ایفای نقش می‌کنند [۶]. تنش هیدرودینامیکی برای ذرات کروی از نسبت نیروی استوکس به سطح ذره به دست می‌آید، رابطه ۳:

$$\sigma_h = \frac{6\pi\eta u}{R^2} = \frac{6\pi\eta u}{R} \quad (3)$$

که در آن u ، η و R به ترتیب ضریب اصطکاکی استوکس، سرعت ذرات و گرانروی سیال است. تنش



شکل ۴ تصاویر چهار تنش اصلی مؤثر در فرایند خشک شدن لاتکس: تنش هیدرودینامیکی، σ_h ، تنش مؤینگی کشسان، σ_{ec} ، تنش جمع شدگی، σ_c ، و تنش مؤینگی، σ_s [۶].



شکل ۵ ریزساختار سطح فیلم خشک شده PMMA/PS در تولوئن با نرخ تبخیر (الف) ۰/۰۵۲ و (ب) ۰/۰۲۲ گرم بر ساعت [۱۰].

دست یافت (شکل ۵ ب). واکنش بین سطحی (Interfacial Tension) اجزای سامانه، پلیمر متماهیل به تشکیل نواحی سطحی را تعیین می‌کند (شکل ۶)، روابط ۷ تا ۹.

$$\gamma_{P_1-air} + \gamma_{P_2-air} + \gamma_{P_2-P_1} = 0 \quad (7)$$

$$\gamma_{P_1-air} \sin \theta_1 = \gamma_{P_2-P_1} \sin \theta_2 \quad (8)$$

$$\gamma_{P_1-P_2} \cos \theta_1 + \gamma_{P_2-P_1} \cos \theta_2 = \gamma_{P_2-air} \quad (9)$$

۵ توزیع ماده فعال سطحی

مواد فعال سطحی نقش مهمی در تعیین ساختار پراکنه غلیظ دارند [۱۱]. هنگامی که ذرات لاتکس با لایه‌ای از مواد فعال سطحی پوشیده می‌شوند، پراکنه می‌تواند تا

آبی بین ذرات شکسته شده، ذرات به یکدیگر نزدیک می‌شوند. بیشینه تنش مؤینگی را می‌توان از تقسیم بیشینه نیروی مؤینگی بین دوکره مشابه بر سطح تماس محاسبه کرد، رابطه ۵.

$$\sigma_c = \frac{4\pi\gamma \cos \theta}{3R} \quad (5)$$


تنش جمع شدگی در آخرین مرحله تبخیر توده آب رخ داده، با افزایش فشار باعث فشردگی و تغییر شکل ذرات در کنار یکدیگر می‌شود. توانایی ذرات برای تغییر شکل و پرکردن حفره‌ها ضمن تشکیل فیلم بدون نقص خواهد بود [۹]. در فیلم‌های بدون حفره، این ذرات به وسیله فشار لایپلاس ناشی از کشش سطحی بین هوا و پلیمر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. فشار لایپلاس را می‌توان از رابطه ۶ به دست آورد:

$$p_{Lap} = \alpha \gamma_{p/a} / R \quad (6)$$


که α عدد ثابت است.

۴ ریزساختار سطح فیلم

نرخ تبخیر حلال، تأثیر بسزایی بر ریزساختار سطحی فیلم ریخته‌گری شده از محلول مشترک دو پلیمر و اثر ناچیزی بر ریزساختار عمقی آن دارد. تبخیر سریع حلال باعث ایجاد توزیع غیریکنواخت از نواحی بزرگ و کوچک غنی از یک پلیمر در سطح می‌شود (شکل ۵ الف) [۱۰]. با کاهش نرخ تبخیر می‌توان به توزیع منظمی از نواحی تک اندازه غنی از یک پلیمر در سطح



شکل ۶ طرح واره قطرات P1 در سیال فصل مشترک فیلم مایع P2-P1 در سرعت تبخیر پایین [۱۰].




شکل ۸ غاظت SDS در سطح فیلم به عنوان تابعی از موقعیت از لبه و مرکز [۱۲].

یکسان نبوده، فیلم لاتکسی در راستای ضلع بزرگ تر، سریع‌تر خشک می‌شود (شکل‌های ۹ پ و ت). خشک شدن فیلم لاتکسی تحت تأثیر اندازه و شکل هندسی آن است.

۷ چین خودگی

فرایند تجمع موضعی ذرات یا اجزای حل شده در حین خشک شدن سبب بروز پدیده‌های نامطلوب مانند نایکنواختی ناشی از جریان مارانگونی (Marangoni) می‌شود [۴]. فیلم‌های متشکل از محلول‌های پلیمری دو جزئی در طول فرایند تشکیل، تحت تأثیر تغییرات غاظت حلال قرار دارند. در صورت طولانی بودن زمان تشکیل فیلم، عوامل مؤثر بر ریزساختار افزایش می‌یابد. در این شرایط، در بازه زمانی مشخص، غاظت حلال در فصل مشترک هوا-مایع و لایه مجاور نسبت به توده کمتر است. جدایی فازی می‌تواند از سطح آغاز شده، در توده ادامه یابد. با تنظیم سرعت تبخیر و نسبت اجزای پلیمری در حلال مشترک می‌توان طرح‌های متقانی به دست آورد. این روش، اساس تهیه فیزیکی فیلم‌های پلیمری ریزمخلخل بر مبنای جدایی فازی ترمودینامیکی دو ماده امتصاج‌ناپذیر از حلال مشترک با کترول دما یا تبخیر حلال است [۱۵]. با اعمال اختلاف عمودی دما و فراتر از آستانه ناپایداری، جریان هم‌رفتی ناشی از کشش سطحی و/یا شناوری (Bouyancy) در لایه اتفاق افتاده، در فیلم سیال در حال خشک شدن با فصل مشترک افقی هوا-مایع به تشکیل سطح موّاج دو بعدی منظم و متقان می‌انجامد. در سیالات ساده،




شکل ۷ (الف) خشک شدن قطره از لبه به مرکز. ناحیه مرکزی دارای تراکم ذرات پایین‌تر نسبت به لبه است. (ب) وجود حلقه ضخیم در اطراف مرکز نازک در فیلم‌های حاصل از پراکنده‌های حاوی سطح فعال [۱۱].

در صد بالایی از جامد پایدار باقی مانند. شست وشوی سامانه از مواد فعال سطحی سبب تغییر کشش سطحی ذرات و کاهش دافعه کولومبی (Coulombic) و در نتیجه ایجاد دلمه می‌شود. این جزء علاوه بر اثرگذاری بر پایداری کلوفیلی، بر فرایند تشکیل فیلم و ریزساختار آن مؤثر است. خشک شدن لاتکس حاوی ماده فعال سطحی از لبه به مرکز اتفاق می‌افتد. در نزدیکی لبه، خشک شدن سریع‌تر رخ داده، نزدیک به مرکز، لاتکس به صورت پراکنده کلوفیلی در آمد، دیرتر خشک می‌شود. به علاوه، معمولاً لبه فیلم حاصل ضخیم‌تر و مرکز آن نازک‌تر خواهد بود (شکل ۷).

شکل ۸ سطحی غنی از ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات (SDS) را در لاتکس کوپلیمری اکریلیکی نشان می‌دهد [۱۲]. مقدار ماده فعال سطحی در امتداد محور Y نسبت به امتداد محور X بیشتر بوده، از مرکز به لبه افزایش می‌یابد. غاظت بالاتر ماده فعال سطحی در لبه ناشی از جریان آب از مرکز برای جبران نرخ تبخیر بالاتر نواحی نازک‌تر است. در این حالت، ماده فعال سطحی همراه با ذرات به سمت بیرون هدایت می‌شود.

۶ هندسه خشک شدن

در هندسه دایره‌ای سرعت خشک شدن لبه به سمت مرکز در تمام نقاط محیط لبه یکسان است (شکل ۹ الف) [۱۳]. در هندسه مربعی سرعت خشک شدن لبه در راستای قطر بیشتر بوده، به ایجاد ناحیه‌ای دایره‌ای از سیال در مرکز می‌انجامد، (شکل ۹ ب). در هندسه مستطیلی، سرعت خشک شدن لبه‌ها در راستای اضلاع،



شکل ۹ تصاویر خشک شدن فیلم‌های کلوئیدی با هندسه‌ها و اندازه‌های متفاوت [۱۳].

گرمای نهان را مصرف و اختلاف دما از کف به سطح ایجاد می‌کند. نوسانات دمای موضعی در فصل مشترک مایع-‌هوای به ایجاد نقطه داغ (Hot spot) گذرا می‌انجامد. نقطه داغ گذرا در سطح باعث کاهش کشش سطحی موضعی در فصل مشترک مایع-‌هوای شود [۱۵]. بنابراین در محل نقطه داغ، دره (Valley) (شکل می‌گیرد. با افزایش دما دره به زیرآیند نزدیک شده، کشش سطحی کاهش می‌باید. بنابراین این ناپایداری تشدید شده و به افزایش فاصله بین دره و قله می‌انجامد.

جریان همرفتی ناشی از شناوری (همرفت ریلی-بنارد) از اختلاف چگالی سیال وابسته به دما حاصل شده و با عدد ریلی (Rayleigh) (توصیف می‌شود، رابطه ۱۱).

$$(11) \quad Ra = g\beta\Delta T d^3 / \nu k$$

که β و g به ترتیب ضریب انبساط حرارتی و شتاب جاذبه هستند. عدد ریلی بحرانی برای فیلم‌های سیال دارای سطح بالایی آزاد برابر با ۶۶۹ است. از آنجایی که $Ma \propto d^3$ و $Ra \propto d^3$ است، جریان همرفتی ناشی از شناوری در فیلم‌های ضخیم حاکم بوده در حالی که در فیلم‌های نازک‌تر از تقریباً ۱ میلی‌متر، مارانگونی از ریلی بزرگتر بوده، جریان همرفتی ناشی از اختلاف کشش سطحی، ایفای نقش می‌کند. اما، در فیلم‌های نسبتاً ضخیم چند میلی‌متری هر دو نوع جریان همرفتی رخ داده و شرط ناپایداری فیلم از رابطه ۱۲ به دست می‌آید:

طرح‌های همرفتی با کاهش اختلاف دما در ضخامت فیلم از بین رفته، سامانه به رژیم انتقال حرارت هدایتی بر می‌گردد. اما در سیالات پلیمری، در حداقل دو مورد، طرح‌های منظم در اثر جریان همرفتی ایجاد می‌شود: ۱) حین تبخیر حلال از فیلم‌های مایع ریخته‌گری شده از محلول‌های پلیمری، طرح‌های همرفتی در سرعت مشخصی از تبخیر حلال ظاهر شده، با انتقال ماده به حالت شیشه‌ای منجمد می‌شوند و ۲) در اثر گرمایش سطح زیرین فیلم بدون حلال، مونومر یا الیگومر و سرمایش سطح بالایی آن که در این سامانه‌ها عامل محدودکننده گرانروی سیال است؛ زیرا با افزایش آن جریان همرفتی کاهش می‌یابد [۱۴].

جریان همرفتی ناشی از کشش سطحی (همرفت بنارد-مارانگونی) از اختلاف کشش سطحی وابسته به دما در لایه نازک سیال حاصل می‌شود. تعادل بین نیروهای تحت حاکمیت کشش سطحی و اتلاف ناشی از اصطکاک گرانرو و نفوذ حرارتی با عدد بی بعد مارانگونی نشان داده می‌شود، رابطه ۱۰:

$$(10) \quad Ma = [-(d\gamma / dT)\Delta T d] / \rho v k$$

که T ، k و v به ترتیب، دما، ضریب نفوذ حرارتی و گرانروی سینماتیک سیال هستند. آغاز جریان همرفتی در مارانگونی بحرانی 80° است. در فیلم‌های ریخته‌گری شده از محلول، تبخیر حلال در فصل مشترک مایع-‌هوای

۸ نتیجه‌گیری

فیلم یکپارچه و مستحکم از لاتکس پلیمری پس از ریخته‌گری، تغليظ، هجوم هوا و تغيير شکل موئینگی و نفوذ بینایينی ذرات شکل می‌گيرد. اين فرایند پیچیده تحت تأثير عوامل متعدد از جمله نرخ تبخیر بستر، حضور ماده فعال سطحی و هندسه خشک شدن است. اختلاف دما و غلظت از کف به سطح نیز عامل تشکیل فیلم موّاج در اثر نوسانات کشش سطحی ناشی از انتقال حرارت و/یا انتقال جرم است.

$$Ra / Ra_c + Ma / Ma_c = 1 \quad (12)$$

به علاوه، دمای بحرانی جریان همرفتی، ΔT_c ، را می‌توان از رابطه ۱۰ محاسبه کرد:

$$\Delta T_c = (\nu k) \{ [d\gamma / dT]d / (Ma_c \rho)] + g\beta d^3 / Ra_c \}^{-1} \quad (13)$$

مراجع

1. Boteroa J., Láinez M., Acostab D., Martínezc J., Water-Based Adhesive Formulations for Rubber to Metal Bonding Developed by Statistical Design of Experiments, *Int. J. Adhes. Adhes.*, 53, 58-65, **2017**.
2. Leung D.Y., Szeffler S.J., Akdis C.A., Sampson H., Bonilla F.A., Pediatric Allergy: Principles and Practice, Elsevier Health Sciences, USA, **2015**.
3. Zheng W., Sauer D., McGinity J.W., Influence of Hydroxyethylcellulose on the Drug Release Properties of Theophylline Pellets Coated with Eudragit RS 30 D, *Eur. J. Pharm. Biopharm.*, 59, 147-154, **2004**.
4. Keddie J., Routh A.F., Fundamentals of Latex Film Formation: Processes and Properties, Springer Science & Business Media, London, **2010**.
5. Feng J., Winnik M., Shivers R., Clubb B., Polymer Blend Latex Films: Morphology and Transparency, *Macromolecules*, 28, 7671-7682, **1995**.
6. Kooij H., Kerkhof G., Sprakel J., A Mechanistic View of Drying Suspension Droplets, *Soft Matter*, 12, 2807-2978, **2016**.
7. Laskowski J., Coal Flotation and Fine Coal Utilization, Elsevier, Amsterdam, **2001**.
8. Han Y., Hwang G., Park S., Flores A., Jo E., Eom I., Tong M., Kim H., Kim H., Stability of Carboxyl-Functionalized Carbon Black Nanoparticles: The Role of Solution Chemistry and Humic Acid, *Environ. Sci. Nano*, 4, 800-810, **2017**.
9. Nawaz Q., Rharbi Y., Various Modes of Void Closure During Dry Sintering of Close-Packed Nanoparticles, *Langmuir*, 26, 1226-1231, **2010**.
10. Kumacheva E., Li L., Winnik M., Shinozaki D., Direct Imaging of Surface and Bulk Structure in Solvent Cast Polymer Blend Films, *Langmuir*, 13, 2483-2489, **1997**.
11. Feng J., Winnik M., Shivers R., Clubb B., Polymer Blend Latex Films: Morphology and Transparency, *Macromolecules*, 28, 7671-7682, **1995**.
12. Arnold C., Klein G., Maaloum M., Ernstsson M., Larsson A., Marie P., Holl Y., Surfactant Distribution in Waterborne Acrylic Films: 2. Surface Investigation, *Colloid Surf. A*, 25, 58-68, **2011**.
13. Nassar M., Gromer A., Thalmann F., Hébraud P., Holl Y., Velocity of Lateral Drying Fronts in Film Formation by Drying of Colloidal Dispersions. A 2D Simulation, *Polymer*, 511, 424-433, **2018**.
14. Sun X., Yan H., Lieberwirth I., Pattern Formation and Morphology in the Course of Drying a Droplet of a Ternary Polymer Solution, *J. Appl. Polym. Sci.*, 129, 1784-1792, **2012**.
15. Song M., Hourston D., Pang Y., Surface Dynamics during Latex Film Formation, *Prog. Org. Coat.*, 40, 167-173, **2000**.

